

Aprobaciones & Estándares

ISO9001
CERTIFIED COMPANY

NIOSH
APPROVED

CE 2797
UK 0086

El Nova 3 Talk es un sistema de comunicación en el casco que puede actualizar cualquier casco Nova 3 Blast permitiendo una comunicación clara y efectiva entre el usuario y el mundo exterior.

Puede emparejarse con la mayoría de radios de 2 vías del mercado, seleccionando el enchufe adaptador correcto.

Numero de Parte

09-903 Kit de actualización: incluye almohadillas laterales con auricular y micrófono, PTT. *

* Cable de conexión compatible con el sistema de radio del usuario por separado.

Descripción del Tipo

Sistema de comunicación en el casco.

Cables de conexión de radio	Parte #
Motorola® cable de conexión (Dos Clavijas)	09-930
Motorola® cable de conexión (Múltiples Clavijas)	09-931
Motorola® cable de conexión (Múltiples Clavijas)	09-932
Kenwood® cable de conexión (Dos Clavijas)	09-933
Motorola® cable de conexión (Múltiples Clavijas)	09-934
Motorola® cable de conexión (Una Clavija)	09-935

Para confirmar el adaptador de radio correcto para sus radios actuales, comuníquese con un representante de RPB.

Accesorios	Parte #
Tapas del Relleno Lateral (5 pares)	NV3-733TK
Auricular de la Cabeza R-Tex Alto Ruido	09-915

Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Poliuretano	Acolchado de espuma
Cloruro de polivinilo	Aislamiento de cables
Algodón	Tapas del Relleno Lateral

Áreas de Aplicación

Cualquier aplicación donde se utilice un casco Nova 3.

Garantía

1 año Se aplican condiciones, visite

gvs-rpb.com/industrial/legal para obtener todos los detalles.



*09-903 mostrado

Especificaciones

Rango

Depende del sistema de radio bidireccional utilizado. Consulte a su proveedor de radio para confirmarlo.

Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

Peso

Kit de actualización 0.95lbs (431g)



Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del Nova 3 Talk y Nova 3 y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

Usuarios del Producto

Lea los manuales de instrucciones del Nova 3 Talk y Nova 3 y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Versión actual del manual y para otros idiomas:

gvs-rpb.com/industrial/resources

Contacto


RPB® Safety - Global Headquarters
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA
T: 1-866-494-4599

Correo electrónico: sales@gvs.com

gvs-rpb.com

Compatibilidad De Radio

09-930



MOTOROLA

AXU4100, AXV5100, BC10, BC120, BC130, BC250D, BC90, BC95, BPR40, CLS, CLS1110, CLS1410, CLS1413, CLS1450C, CLS1453C, CP100, CP110, CP120, CP125, CP150, CP185, CP1000, CP200, CP200D, CP88, CP1000, CT125, CT150, CT250, CT450, CT450LS, DP1400, DTR, DTR410, DTR550, DTR650, EP-450, GP200, GP280, GP2000, GP300, GP308, GP350, GP68, GP88, GTI, GTX, LTS2000, MAG ONE, P040, P080, P110, P1215, P1225, P1225LS, P200, P2000, PR400, PRO3150, RDK, RDU, RDU2020, RDU2080D, RDU4100, RDU4160D, RDV, RDV2020, RDV2080D, RDV5100, RDX, RM, SP10, SP21, SP50, VL50, XTN, XTN446, XTN500, XTN600, XU1100, XU2100, XU2600, XV1100, XV2100, XV2600

KIRSISUN RADIO

DP480

MAXON/LEGACY

TJ3100, TJ3400, TP5116, TP5416, TP8000, TP8102, TP8402, TS2116, TS2416, TS3116, TS3416, TSD4416


BENDIX KING - RELM

RPU6500, RPV6500

TEKK

XU100, XU1000, XV100, XV1000, XV1000

09-933



HYT

TC-268, TC-268S, TC-270, TC-368, TC-368S, TC-370

KENWOOD

2102/3102 (Pro Power), 2130/3130 (Pro Talk XLS), 2160/3160, NexEdge NX220, NX1200, NX1300, NX240, NX320, NX340, NX420, TH-072A, TH-22AT, TH-235A, TH-28A, TH-42AT, TH-48A, TH-77A, TH-78A, TH-D7A(G), TH-F6, TH-F6A, TH-G71A, TH-K2AT, TK-170, TK-208, TK-2100, TK-2102, TK-2130, TK-2160, TK-2170, TK-220, TK-2200, TK-2200LP, TK-2202/2302, TK-2212L, TK-2302VK, TK-2312, TK-2300, TK-2312, TK-2360, TK-240, TK-240D, TK2400, TK2402VK, TK-248, TK-250, TK-260, TK-260D, TK-260G, TK-270, TK-270G, TK-272G, TK-308, TK-3100, TK-3101, TK-3102, TK-3130, TK-3131,

TK-3160, TK-3170, TK-3173, TK-320, TK-3200/3201/3202, TK-3200LP, TK-3212L, TK-3230, TK-3230XLS, TK3300, TK-3302UK, TK-3312, TK-3350, TK-3360, TK-340, TK-3400, TK-3402UK, TK-340D, TK-348, TK-350, TK-353, TK-360, TK-360G, TK-370, TK-370G, TK-372G, TK-373, TK-430, TK-431, NX-3220, NX-3320

Midland

BR180, BR200

RELM

RPU416(A), RPU4200, RPU499(A Plus), RPV4200, RPV516(A Plus), RPV599X


WOUXUN, LINTON, PUXING, WEIERWEI, FDC

FD-268A/B, FD-278, FD-289, FD-6288, KG-659, KG-669, KG-669 PLUS, KG-679, KG-679 PLUS, KG-689, KG-689 PLUS, KG-699E, KG-UVDP1, LT-2188/3188/6188, LT-2268/3268, LT-2288/3288/5288/6288, LT-3260, PX-328, PX-666, PX-777, PX-777 PLUS, PX-888, PX-888K, PX-999, V-1000, VEV-3288S, RT22

DIGI-TALK

9750, 9751, 9850, 9850

09-931



BENDIX KING

3300C, RPU3000, RPU3600, RPV3000, RPV3600, RPV7500, RPV7500


HYTERA

TC780, TC980

MOTOROLA

CBPRO, EX500, EX560, EX560XLS, EX600, GL2000, GP1280, GP140, GP320, GP328Plus, GP329, GP338Plus, GP339, GP340, GP344, GP360, GP380, GP388, GP640, GP650, GP680, GP960, HT1250, HT1250LS, HT1550, HT1550XLS, HT750, JT1000, MTX8250, MTX8250LS, MTX850, MTX850LS, MTX9250, MTX950, PR860, PRO5150elite, PRO5350, PRO5450, PRO5550, PRO5750, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO7750, PRO9150, PTX700, PTX760, PTX780

09-934



EF JOHNSON

51 SLES Series, 5100 Series, 511X, 512X, 514X, 518X, Ascend ES Series, 51 Fire ES, 5100 ES Series, 51LT ES, 51SL ES Series, AN/PRC 127EFJ, Avenger 8100 Series, Multi-Net Ascend ES Series, Viking CK8500 Series, Viking Fire, Viking VP600, VP900


MAXON/LEGACY

M1

MOTOROLA

GP900, GP1200, GP9000, HT1000, JEDI, JT1000, MT1500, MT2000, MTS2000, MTX8000, MTX838, MTX900, MTX9000, MTX960, MTX-LS, PM1500, PRI500, X1500, XTS1500, XTS2000, XTS2500, XTS3000, XTS3000Astra, XTS3500, XTS5000,

09-932



MOTOROLA

APX1000, APX3000, APX4000, APX6000, APX6000XE, APX7000, APX7000XE, APX7500, APX8000, APX8000XE, APX900, DGP4150, DGP4150+, DGP6150, DGP6150+, DP3400, DP3401, DP3600, DP3601, DP4400, DP4600, DP4800, MTP6550, MTP6750, SRX2200, TRBO-XPR4500, XIRP8200, XIRP8208, XIRP8260, XIRP8268, XPR6100, XPR6300, XPR6350, XPR6380, XPR6500, XPR6550, XPR6580, XPR7300, XPR7350, XPR7380, XPR7500, XPR7550, XPR7580, XPR7350E, XPR7550E, XPR7580E, XPR7580E

KIRSISUN RADIO

DP580


MAXON/LEGACY

TPD1124, TPD1424, TPO-1116, TPO1416

RCA RADIO

P25-Portable, RDR3500, RDR3600, RDR4220, RDR4250, RDR4280, RPX4500, RPX4600

09-935



COBRA

CXR700, CXR800, CXR900, CXR920, CXT400, LI Series, LI3900, LI5600, LI6000, LI6500, LI6700, LI7000, LI7020, MRHH100, MRHH200, PR Series, PR190, PR240, PR245, PR3000, PR3100, PR3175, PR350, PR4000, PR4100, PR4250, PR4300, PR5000, PR560

HYT

TC-320

MOTOROLA

5522, 5820, 6200, 6210, 6220, 6250, 6300, 6320, 6400, EM1000, FR50, FRS 5512, FR60, FV300, FV300R, FV700R, FV750R, MH230R, MJ270R, MR350R, MR355R, SPIRITGT, SPIRITGT Plus, SX600R, SX900R, T270, T280, T289,

T5100, T5200, T5300, T5320, T5400, T5410, T5420, T5500, T5600, T5620, T5700, T5710, T5720, T5800, T5820, T5920, T5950, T6200, T6210, T6220, T6250, T6300, T6320, T6400, T6500, T7200, T7400, T8500, T8550, T9500XLR, T9550XLR, T9580R, T9680R, T9750R, TalkAbout